

Certificat de contrôle qualité

| Marque | Modèle | N° Série | 1ère MEC | Kilométrage |
|----------|-----------|-------------------|------------|-------------|
| LAND ROV | DISCOVERY | SALCA2BT9PH332648 | 11/05/2023 | 58463 |

| IDENTIFICATION / CONFORMITÉ / ÉTAT | | Roues | |
|------------------------------------|--|------------------------------|---|
| 1 | Plaque police (état) | 32 | Pneu AV/AR (contrôle état, dimension, marque et conformité monte d'origine) |
| 2 | Numéro de série frappé à froid (conformité) | 33 | Roue de secours (état) |
| 3 | Nombre de places assises | 34 | Jantes / enjoliveurs AV/AR (état) |
| 4 | Conformité avec la carte grise | 35 | Pression des 5 roues |
| 5 | Validité du CT (vh +3 ans 1/2 ou + 6 mois) | 36 | Ecrous de roue |
| 6 | Plaque constructeur | 37 | Ecrou antivol |
| | | 38 | Moyeux 4 roues |
| | | 39 | Valves des pneus |
| | | 40 | Centre de roue |
| | | 41 | Cardan |
| ÉLÉMENTS DYNAMIQUES | | Freins | |
| ESSAI ROUTIER | | 42 | État des canalisations et flexibles de frein |
| 7 | Radar AV/AR | 43 | Maître-cylindre, freins, amplificateur |
| 8 | Front assist | 44 | Garnitures (épaisseur) |
| 9 | Franchissement de la ligne | 45 | Disques (usure, épaisseur) / côte mini admissible |
| 10 | Limiteur de vitesse | 46 | Plaquettes (usure, épaisseur) |
| 11 | Régulateur de vitesse | 47 | Liquide de frein (niveau, fluidité) / prochain remplacement* |
| 12 | Klaxon | 48 | Tambours (si anomalie) |
| 13 | Test de la performance moteur | 49 | Pédale de frein |
| 14 | Absence de vibration au roulage et au freinage (90 km/h) | 50 | Etriers de frein |
| 15 | Tenue de route (tenue de cap, braquage, suspension) | | |
| 16 | Fonctionnement du démarreur | TRAINS ROULANTS | |
| 17 | Ralenti (Co-CO ² moteur essence) | Roues | |
| 18 | Avertisseur sonore | 50 | État visuel général (roues AV & AR) |
| 19 | Absence de bruit parasite | 51 | Contrôle serrage |
| Frein | | 52 | Équilibrage (si défaut ou remplacement pneu) |
| 20 | Contrôle frein de parking / frein à main | 53 | État + fixation roue de secours |
| 21 | Efficacité et répartition freinage | 54 | Cric + manivelle (présence et modèle) |
| 22 | ABS (témoin de fonctionnement) | 55 | Compresseur + fluide (conformité) |
| Embrayage | | Direction | |
| 23 | Absence de patinage de l'embrayage | 56 | Liquide de direction assistée (niveau) |
| 24 | Contrôle de la garde | Boîte de vitesse / Embrayage | |
| 25 | Fonctionnement passage de vitesse | 57 | Niveau boîte de vitesse (périodicité d'entretien si BVA) |
| 26 | Interdiction démarrage vitesse engagée BVA | 58 | Boîte de vitesse (fixations) |
| 27 | Commande hydraulique | 59 | Embrayage |
| 28 | Récepteur d'embrayage | 60 | Étanchéité embrayage (si hydraulique) |
| 29 | Emetteur d'embrayage | | |
| Direction | | | |
| 30 | Direction assistée (fonctionnement) | | |
| 31 | Direction assistée (essai braquage au sol à l'arrêt) | | |

| Filtres | | MOTEUR, BOÎTE, ÉCHAPPEMENT | |
|-------------------------------|---|---|--|
| 61 | Filtre à air | Moteur | |
| 62 | Filtre à pollen | 104 | Lecture code défaut / passage valise |
| 63 | Filtre à carburant | 105 | Étanchéité des organes mécaniques |
| | | 106 | Fixation groupe motopropulseur |
| | | 107 | Courroie de distribution |
| | | 108 | Courroie d'alternateur |
| | | 109 | Bougies |
| | | 110 | Turbo |
| | | 111 | Vérin / Béquille de capot |
| | | 112 | Injecteurs |
| | | 113 | Préconisation vidange huile moteur ** |
| | | 114 | Préconisation de changement du filtre à huile ** |
| | | 115 | Plaque sous moteur |
| | | 116 | Plaque sous pare-choc |
| | | 117 | Cache moteur |
| | | 118 | Pompe à huile |
| | | 119 | Pompe à carburant |
| | | 120 | Jauge d'huile |
| | | 121 | Alternateur |
| | | 122 | Fixation de phare |
| | | 123 | Insonorisation du moteur |
| | | 124 | Remise à zéro du compteur après la vidange du moteur |
| | | 125 | État des durites |
| | | 126 | Niveau du liquide de refroidissement |
| | | 127 | Contrôle du niveau de l'huile de pont (selon modèle) |
| | | 128 | État circuit de carburant |
| | | Échappement | |
| | | 129 | Silencieux |
| | | 130 | Tuyauterie |
| | | 131 | Manchon |
| | | | |
| | | SYSTEMES ÉLECTRIQUES / ÉQUIPEMENTS | |
| | | Batterie | |
| | | 132 | État général (batterie aux normes) + test |
| | | 133 | Fixation (état) |
| | | Instrumentation (fonctionnement) | |
| | | 134 | Radio / brin antenne |
| | | 135 | Lecteur CD |
| | | 136 | Voyants tableau de bord (aucun défaut) |
| | | 137 | GPS (langue et fonctionnement) |
| | | 138 | Allume-cigare |
| | | 139 | Toit ouvrant et rideau occultant |
| | | 140 | Gache de coffre |
| | | Essuie-glace | |
| | | 141 | Essuie-glace AV/AR |
| | | 142 | Niveau lave-glace |
| | | 143 | Gicleur lave-glace |
| | | | |
| CARROSSERIE / TRACTION | | | |
| Carrosserie | | | |
| 64 | État général de la carrosserie | | |
| 65 | Pare-brise et autres vitrages (état) | | |
| 66 | Châssis | | |
| 67 | Plancher | | |
| 68 | Berceau | | |
| 69 | Fixation bouclier AV/AR | | |
| 70 | Liaisons élastiques (articulations, silentblochs) | | |
| 71 | État général des supports de fixation mécanique | | |
| 72 | Attache-remorque | | |
| 73 | Portes | | |
| 74 | Barillets | | |
| 75 | Serrures | | |
| 76 | Articulations et gâches des portes | | |
| 77 | Calandre | | |
| 78 | Grille inférieure | | |
| 79 | Grille supérieure | | |
| 80 | Monogramme | | |
| 81 | Trappe de carburant | | |
| 82 | Bouchon de carburant | | |
| 83 | Baie de pare-brise | | |
| 84 | Poignée de porte extérieure | | |
| Trains AV/AR | | | |
| 85 | Rotules | | |
| 86 | Géométrie trains AV/AR (si défaut) | | |
| 87 | Fixation des trains AV/AR | | |
| 88 | Fixation ressorts et amortisseurs | | |
| 89 | Transmission des trains AV/AR | | |
| 90 | Soufflets de transmission | | |
| 91 | Triangles de suspension AV/AR | | |
| 92 | Biellettes de direction | | |
| 93 | Rotules | | |
| 94 | Coupelles d'amortisseur | | |
| 95 | Roulement de roue | | |
| 96 | Amortisseurs AV/AR | | |
| 97 | Silent bloc | | |
| 98 | Crémaillère | | |
| 99 | Essieu | | |
| 100 | Longeron | | |
| 101 | Berceau | | |
| 102 | Barre de torsion | | |
| 103 | Ressort hélicoïdal | | |

| Éclairage | | 171 | Haut-parleurs |
|------------------|--|-----|--|
| 144 | Feux de croisement | 172 | Ventilation et commande |
| 145 | Feux de détresse - clignotants | 173 | Chauffage |
| 146 | Feux stop | 174 | Climatisation |
| 147 | Feux de recul | 175 | Moquette AV/AR (état) |
| 148 | Anti-brouillard AV et AR | 176 | Fixation sièges et banquettes |
| 149 | Réglage projecteur | 177 | Fixation et état ceintures de sécurité |
| 150 | Éclairage intérieur | 178 | Lève-vitres (fonctionnement) |
| 151 | Éclairage plaque police | 179 | Rétroviseur extérieur (état) |
| 152 | Catadioptrés arrières | 180 | Commandes de rétroviseur_ |
| 153 | Témoins d'éclairage du tableau de bord | 181 | Rétroviseur intérieur |
| | | 182 | Clefs, fonctionnement plip, carte code |
| | | 183 | Pare-soleil |
| HABITACLE | | 184 | Horloge, langage en français |
| 154 | Warning | 185 | Tableau de bord |
| 155 | Toit intérieur | 186 | Aérateur |
| 156 | Réglage siège | 187 | Volant |
| 157 | Compteur | 188 | Commandes du volant |
| 158 | Commodo | 189 | Boîte à gants |
| 159 | Palette de vitesse | 190 | Console centrale |
| 160 | Siège chauffant | 191 | Levier de vitesse |
| 161 | Cache isofix | 192 | Vérin de hayon |
| 162 | Plage arrière | 193 | Appuis-tête |
| 163 | Rabattement des sièges arrières | 194 | Plancher de coffre |
| 164 | Joint de caisse | 195 | Ficelle de plage arrière |
| 165 | Joint de porte | 196 | Tapis de coffre |
| 166 | Joint de coffre | 197 | Colonne de direction |
| 167 | Poignée intérieure de porte | 198 | Pile de clefs |
| 168 | Commande lève-vitre | 199 | Toit panoramique |
| 169 | Siège | 200 | Vérouillage intérieur |
| 170 | Pédoncule | | |

* remplacement s'il reste moins de 15000km ou - de 1an

** effectué s'il reste moins de 15000km ou - de 1 an ou si absence facture du dernier entretien

| | |
|---|-------------|
| Votre véhicule a été vérifié par :  | Le : |
| | 12/02/2026 |