

Attestation Travaux

Date : 12/12/2025

Marque	Modèle	N° Série	1ère Immatriculation	Kilométrage
SKODA	KAROQ	TMBJR7NU8N5012826	04/10/2021	81765

Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens en :

Opérations	Quantité
200 points de contrôle	1
Remplacement batterie	1
Vidange : 4,3 litres 0W20	1
Révision complète	1
Remplacement filtre à huile - REF 700016	1
Vidange liquide de frein	1
Remplacement filtre à air - REF AP183/6	1
Remplacement filtre à huile - REF 107694	1
Remplacement filtre d'habitacle	1
Remplacement bougies d'allumage	1

Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :

VIDANGE + FILTRE A HUILE :	Tous les 15000 km / 1 an
-----------------------------------	--------------------------

REEMPLACEMENT KIT DISTRIBUTION :	Inexistant
---	------------

CONTRÔLE TECHNIQUE : * Se référer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT	05/05/2027
---	------------