

Attestation Travaux

Date : 12/12/2025

| Marque | Modèle | N° Série | 1ère Immatriculation | Kilométrage |
|---------|--------|-------------------|-------------------------|-------------|
| PEUGEOT | 308 | VF3LPHNSPJS398833 | 02/10/2018 | 62021 |

Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens en :

| Opérations | Quantité |
|-----------------------------------------|----------|
| 200 points de contrôle | 1 |
| Vidange : 3,5 litres 5W30 | 1 |
| Remplacement filtre à air - REF F239701 | 1 |
| Remplacement filtre à huile - REF LS923 | 1 |
| Remplacement courroie d'accessoires | 1 |
| Remplacement courroie de distribution | 1 |
| Remplacement bougies d'allumage | 1 |
| Révision complète | 1 |
| Remplacement filtre d'habitacle | 1 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :

VIDANGE + FILTRE A HUILE : Tous les 25000 km / 1 an

REPLACEMENT KIT DISTRIBUTION : Tous les 100000 km / 6 ans

CONTRÔLE TECHNIQUE : 07/04/2027
** Se référer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT*