

# Attestation Travaux

Date : 12/12/2025

| Marque | Modèle   | N° Série          | 1ère Immatriculation | Kilométrage |
|--------|----------|-------------------|----------------------|-------------|
| JEEP   | RENEGADE | 1C4BU0000HPF35137 | 17/08/2017           | 76835       |

**Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens en :**

| Opérations                               | Quantité |
|--|----------|
| 200 points de contrôle                   | 1        |
| Vidange : 4,5 litres 0W30                | 1        |
| Révision complète                        | 1        |
| Remplacement filtre à huile - REF 700157 | 1        |
| Remplacement filtre d'habitacle          | 1        |
| Remplacement filtre à air                | 1        |
| Remplacement filtre à huile              | 1        |
| Remplacement courroie d'accessoires      | 1        |
| Remplacement courroie de distribution    | 1        |
| Vidange liquide de frein                 | 1        |
| Remplacement bougies d'allumage          | 1        |
|  |          |
|  |          |
|  |          |
|  |          |

**Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :**

|                                   |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| <b>VIDANGE + FILTRE A HUILE :</b> | Tous les 15000 km / 1 an |
|-----------------------------------|--------------------------|

|   |                            |
|---|----------------------------|
| <b>REEMPLACEMENT KIT DISTRIBUTION :</b> | Tous les 120000 km / 6 ans |
|---|----------------------------|

|  |            |
|--|------------|
| <b>CONTRÔLE TECHNIQUE :</b><br><small>* Se référer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT</small> | 24/06/2026 |
|--|------------|