

Attestation Travaux

Date : 03/07/2025

| Marque | Modèle | N° Série | 1ère Immatriculation | Kilométrage |
|---------|--------|-------------------|-------------------------|-------------|
| PEUGEOT | 3008 | VF3MRHNSULS088499 | 24/02/2020 | 54555 |

Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens en :

| Opérations | Quantité |
|---|----------|
| 200 points de contrôle | 1 |
| Vidange : 3,5 litres 5W30 | 1 |
| Révision complète | 1 |
| Remplacement filtre à huile - REF LS923 | 1 |
| Remplacement courroie d'accessoires | 1 |
| Remplacement courroie de distribution | 1 |
| Remplacement filtre d'habitacle | 1 |
| Vidange liquide de frein | 1 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :

| | |
|-----------------------------------|--------------------------|
| VIDANGE + FILTRE A HUILE : | Tous les 20000 km / 1 an |
|-----------------------------------|--------------------------|

| | |
|---|----------------------------|
| REEMPLACEMENT KIT DISTRIBUTION : | Tous les 100000 km / 6 ans |
|---|----------------------------|

| | |
|---|------------|
| CONTRÔLE TECHNIQUE : * Se référer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT | 23/06/2027 |
|---|------------|