

# Attestation Travaux

| Marque   | Modèle | N° Série          | 1ère<br>Immatriculation | Kilométrage |
|----------|--------|-------------------|-------------------------|-------------|
| MERCEDES | EQB    | W1N9M1CBXRN059175 | 18/09/2023              | 12431       |

Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens en :

| Opérations             | Quantité |
|------------------------|----------|
| 200 points de contrôle | 1        |
| Révision complète      | 1        |
|                        |          |
|                        |          |
|                        |          |
|                        |          |
|                        |          |
|                        |          |
|                        |          |
|                        |          |
|                        |          |
|                        |          |
|                        |          |
|                        |          |
|                        |          |
|                        |          |

Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| VIDANGE + FILTRE A HUILE : | Tous les 15000 km / 1 an |
|----------------------------|--------------------------|

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| REPLACEMENT KIT DISTRIBUTION : | Inexistant |
|--------------------------------|------------|

|                                                                            |            |
|----------------------------------------------------------------------------|------------|
| CONTRÔLE TECHNIQUE :                                                       | 18/09/2027 |
| * Se référer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT |            |