Attestation Travaux

Date : 12/08/2025

Marque	Modèle	N° Série	1ère Immatriculation	Kilométrage
BMW	X1	WBA11EE0405W01080	16/12/2022	39853

Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens en :

Opérations	Quantité
200 points de contrôle	1
Remplacement plaquette de frein avant	1
Vidange : 4,5 litres 0W20	1
Remplacement filtre à huile - REF F116101	1
Vidange liquide de frein	1

Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :

VIDANGE + FILTRE A HUILE :	Tous les 30000 km / 2 ans
----------------------------	---------------------------

REMPLACEMENT KIT DISTRIBUTION: Inexistant

CONTRÔLE TECHNIQUE :

* Se réferer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT

16/12/2026