

# Attestation Travaux

Date : 12/12/2025

| Marque | Modèle | N° Série          | 1ère<br>Immatriculation | Kilométrage |
|--------|--------|-------------------|-------------------------|-------------|
| SKODA  | SUPERB | TMBJW7NP9M7014462 | 12/11/2020              | 66740       |

Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens en :

| Opérations   | Quantité |
|--|----------|
| 200 points de contrôle   | 1        |
| Remplacement filtre à air - REF 8A0321                         | 1        |
| Vidange : 4 litres 0W20  | 1        |
| Révision complète  | 1        |
| Remplacement filtre à huile - REF LS969                        | 1        |
| Vidange boîte de vitesse (+ vérification<br>Changement filtre) | 1        |
| Remplacement filtre d'habitacle                                | 1        |
| Remplacement bougies d'allumage                                | 1        |
|  |          |
|  |          |
|  |          |
|  |          |
|  |          |
|  |          |

Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| VIDANGE + FILTRE A HUILE : | Tous les 15000 km / 1 an |
|----------------------------|--------------------------|

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| REPLACEMENT KIT DISTRIBUTION : | Inexistant |
|--------------------------------|------------|

|  |            |
|--|------------|
| CONTRÔLE TECHNIQUE :   | 07/10/2027 |
| * Se référer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT |            |