

Attestation Travaux

Marque	Modèle	N° Série	1ère Immatriculation	Kilométrage
HYUNDAI	TUCSON	TMAJ3817GLJ104851	28/07/2020	59293

Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens en :

Opérations	Quantité
200 points de contrôle	1
Remplacement batterie	1

Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :

VIDANGE + FILTRE A HUILE :	Tous les 30000 km / 2 ans
----------------------------	---------------------------

REPLACEMENT KIT DISTRIBUTION :	Tous les 240000 km
--------------------------------	--------------------

CONTRÔLE TECHNIQUE :	09/11/2027
* Se référer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT	