Attestation Travaux

Marque	Modèle	N° Série	1ère Immatriculation	Kilométrage
HYUNDAI	TUCSON	TMAJ3817GLJ104851	28/07/2020	59283

Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens en :

Opérations	Quantité
200 points de contrôle	1

Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :

VIDANGE + FILTRE A HUILE :	Tous les 30000 km / 2 ans

REMPLACEMENT KIT DISTRIBUTION:	Tous les 240000 km

CONTROLE TECHNIQUE:	
* Co réferer à la corte grice et/ou à la vignette neur le maie evect du CT	09/11/2027