

# Attestation Travaux

Date : 15/12/2025

| Marque  | Modèle   | N° Série          | 1ère Immatriculation | Kilométrage |
|---------|----------|-------------------|----------------------|-------------|
| CITROEN | BERLINGO | VR7EFYHT2MN556610 | 24/01/2022           | 54456       |

**Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens en :**

| Opérations                               | Quantité |
|--|----------|
| 200 points de contrôle                   | 1        |
| Remplacement disque de frein avant       | 1        |
| Remplacement plaquette de frein avant    | 1        |
| Vidange : 5 litres 5W30                  | 1        |
| Révision complète                        | 1        |
| Remplacement filtre à air - REF 8A0928   | 1        |
| Remplacement filtre à huile - REF 106371 | 1        |
| Remplacement filtre d'habitacle          | 1        |
| Vidange liquide de frein                 | 1        |
|  |          |
|  |          |
|  |          |
|  |          |
|  |          |
|  |          |
|  |          |

**Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :**

|                                   |                           |
|-----------------------------------|---------------------------|
| <b>VIDANGE + FILTRE A HUILE :</b> | Tous les 40000 km / 2 ans |
|-----------------------------------|---------------------------|

|   |                             |
|---|-----------------------------|
| <b>REEMPLACEMENT KIT DISTRIBUTION :</b> | Tous les 200000 km / 10 ans |
|---|-----------------------------|

|  |            |
|--|------------|
| <b>CONTRÔLE TECHNIQUE :</b><br><small>* Se référer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT</small> | 24/01/2026 |
|--|------------|