

Attestation Travaux

Date : 15/12/2025

Marque	Modèle	N° Série	1ère Immatriculation	Kilométrage
BMW	X1	WBA71AB0605S87584	18/12/2020	16575

Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens en :

Opérations	Quantité
200 points de contrôle	1
Remplacement bougie	1
Vidange : 4,25 litres 0W20	1
Révision complète	1
Remplacement filtre à air - REF 8A0758	1
Remplacement filtre à huile - REF F116101	1
Remplacement bougies d'allumage	1

Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :

VIDANGE + FILTRE A HUILE : Tous les 30000 km / 2 ans

REPLACEMENT KIT DISTRIBUTION : Inexistant

CONTRÔLE TECHNIQUE : 09/12/2027
** Se référer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT*