

Attestation Travaux

Date : 16/12/2025

| Marque | Modèle | N° Série | 1ère Immatriculation | Kilométrage |
|---------|--------|-------------------|----------------------|-------------|
| HYUNDAI | TUCSON | TMAJE81AGMJ002088 | 07/12/2020 | 98705 |

Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens en :

| Opérations | Quantité |
|--|----------|
| 200 points de contrôle | 1 |
| Remplacement filtre à carburant - REF ADBP230069 | 1 |
| Remplacement filtre d'habitacle | 1 |
| Vidange liquide de frein | 1 |
| Vidange : 4,4 litres 0W20 | 1 |
| Révision complète | 1 |
| Remplacement filtre à huile - REF FOF-HY-513 | 1 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :

VIDANGE + FILTRE A HUILE : Tous les 30000 km / 2 ans

REPLACEMENT KIT DISTRIBUTION : Tous les 240000 km

CONTRÔLE TECHNIQUE :
* Se référer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT 29/10/2027