

Attestation Travaux

Date : 14/01/2026

Marque	Modèle	N° Série	1ère Immatriculation	Kilométrage
HYUNDAI	TUCSON	TMAJD812DNJ130613	05/10/2022	41561

Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens en :

Opérations	Quantité
200 points de contrôle	1
Vidange : 4,8 litres 0W20	1
Révision complète	1
Remplacement filtre à huile - REF 263502M000	1
Remplacement courroie d'accessoires	1

Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :

VIDANGE + FILTRE A HUILE :	Tous les 15000 km / 1 an
----------------------------	--------------------------

REPLACEMENT KIT DISTRIBUTION :	Inexistant
--------------------------------	------------

CONTRÔLE TECHNIQUE :	05/10/2026
* Se référer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT	