Attestation Travaux

Date : 28/08/2025

| Marque | Modèle | N° Série | 1ère Immatriculation | Kilométrage |
|----------|--------|-------------------|-------------------------|-------------|
| VOLKSWAG | CADDY | WV1ZZZ2KZKX134763 | 16/11/2020 | 56533 |

Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens en :

| Opérations | Quantité |
|--|----------|
| 200 points de contrôle | 1 |
| Remplacement bougie | 1 |
| Remplacement plaquette de frein avant | 1 |
| Vidange : 4 litres 5W30 | 1 |
| Révision complète | 1 |
| Remplacement filtre à huile - REF 700016 | 1 |
| Vidange boîte de vitesse (+ vérification | 1 |
| Changement filtre) | |
| Remplacement filtre d'habitacle | 1 |
| Vidange liquide de frein | 1 |
| Remplacement bougies d'allumage | 1 |
| | |
| | |
| | |
| | |

Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :

| VIDANGE + FILTRE A HUILE : | Tous les 15000 km / 1 an |
|----------------------------|--------------------------|
|----------------------------|--------------------------|

| REMPLACEMENT KIT DISTRIBUTION: | Inexistant |
|--------------------------------|------------|

| CONTRÔLE TECHNIQUE : | 00/11/0006 |
|--|------------|
| * Se réferer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT | 20/11/2026 |