

Attestation Travaux

Marque	Modèle	N° Série	1ère Immatriculation	Kilométrage
HYUNDAI	TUCSON	TMAJD811BNJ130229	12/10/2022	55591

Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens en :

Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :

VIDANGE + FILTRE A HUILE : Tous les 15000 km / 1 an

REPLACEMENT KIT DISTRIBUTION : Inexistant

Contrôle Technique : * Se référer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT 12/10/2026