

Attestation Travaux

Date : 09/02/2026

Marque	Modèle	N° Série	1ère Immatriculation	Kilométrage
HYUNDAI	TUCSON	TMAJD812DNJ130782	23/09/2022	26493

Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens en :

Opérations	Quantité
200 points de contrôle	1
Vidange : 4,8 litres 0W20	1
Révision complète	1
Remplacement filtre à air	1
Remplacement filtre à huile - REF 263502M000	1
Remplacement courroie d'accessoires	1
Remplacement filtre d'habitacle	1
Vidange liquide de frein	1

Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :

VIDANGE + FILTRE A HUILE :	Tous les 15000 km / 1 an
-----------------------------------	--------------------------

REEMPLACEMENT KIT DISTRIBUTION :	Inexistant
---	------------

CONTRÔLE TECHNIQUE : <small>* Se référer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT</small>	23/09/2026
--	------------