

Attestation Travaux

Date : 28/01/2026

Marque	Modèle	N° Série	1ère Immatriculation	Kilométrage
HYUNDAI	TUCSON	TMAJE812DNJ050131	21/09/2021	43143

Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens en :

Opérations	Quantité
200 points de contrôle	1
Remplacement batterie	1
Vidange : 4,8 litres 0W20	1
Révision complète	1
Remplacement filtre à huile - REF KO-089	1
Remplacement courroie d'accessoires	1
Remplacement filtre d'habitacle - REF 424I0864	1
Vidange liquide de frein	1

Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :

VIDANGE + FILTRE A HUILE :	Tous les 15000 km / 1 an
----------------------------	--------------------------

REPLACEMENT KIT DISTRIBUTION :	Inexistant
--------------------------------	------------

CONTRÔLE TECHNIQUE :	29/12/2027
* Se référer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT	