

# Attestation Travaux

Date : 12/12/2025

Marque	Modèle	N° Série	1ère Immatriculation	Kilométrage
HYUNDAI	TUCSON	TMAJ3815AJJ603223	14/02/2018	88306

## Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens en :

Opérations	Quantité
200 points de contrôle	1
Remplacement plaquette de frein avant	1
Remplacement disque de frein avant	1
Remplacement filtre à air - REF 8A0648	1
Remplacement filtre à carburant - REF ADG02392	1
Remplacement filtre d'habitacle	1
Vidange liquide de frein	1
Vidange : 5,3 litres 0W30	1
Révision complète	1
Remplacement filtre à huile - REF 700092	1

## Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :

VIDANGE + FILTRE A HUILE :	Tous les 30000 km / 2 ans
----------------------------	---------------------------

REEMPLACEMENT KIT DISTRIBUTION :	Inexistant
----------------------------------	------------

CONTRÔLE TECHNIQUE :	05/08/2027
* Se référer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT	