

Attestation Travaux

Date : 09/09/2025

| Marque | Modèle | N° Série | 1ère Immatriculation | Kilométrage |
|----------|--------|-------------------|----------------------|-------------|
| VOLKSWAG | CADDY | WV1ZZZ2KZLX122371 | 22/03/2021 | 90886 |

Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens en :

| Opérations | Quantité |
|------------------------------------------|----------|
| 200 points de contrôle | 1 |
| Remplacement plaquette de frein avant | 1 |
| Remplacement disque de frein avant | 1 |
| Vidange : 4 litres 5W30 | 1 |
| Révision complète | 1 |
| Remplacement filtre à air - REF 8A0321 | 1 |
| Remplacement filtre à huile - REF 700016 | 1 |
| Remplacement filtre d'habitacle | 1 |
| Vidange liquide de frein | 1 |
| Remplacement bougies d'allumage | 1 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :

| | |
|-----------------------------------|--------------------------|
| VIDANGE + FILTRE A HUILE : | Tous les 15000 km / 1 an |
|-----------------------------------|--------------------------|

| | |
|-----------------------------------------|------------|
| REEMPLACEMENT KIT DISTRIBUTION : | Inexistant |
|-----------------------------------------|------------|

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| CONTRÔLE TECHNIQUE : <small>* Se référer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT</small> | 22/03/2025 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|