Attestation Travaux

Marque	Modèle	N° Série	1ère Immatriculation	Kilométrage
VOLKSWAG	TIGUAN	WVGZZZ5N7PW412506	22/03/2023	29198

Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens en :

Opérations	Quantité
200 points de contrôle	1
Remplacement filtre d'habitacle	1
Vidange liquide de frein	1

Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :

VIDANGE + FILTRE A HUILE :	Tous les 15000 km / 1 an
----------------------------	--------------------------

REMPLACEMENT KIT DISTRIBUTION: Inexistant

CONTRÔLE TECHNIQUE :

* Se réferer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT 22/03/2027