

# Attestation Travaux

| Marque | Modèle     | N° Série          | 1ère<br>Immatriculation | Kilométrage |
|--------|------------|-------------------|-------------------------|-------------|
| MINI   | COUNTRYMAN | WMWYY310903J50213 | 30/04/2019              | 118452      |

Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens en :

| Opérations                             | Quantité |
|--|----------|
| 200 points de contrôle                 | 1        |
| Remplacement batterie                  | 1        |
| Remplacement filtre à air - REF 502785 | 1        |
| Remplacement filtre à carburant        | 1        |
| Vidange liquide de frein               | 1        |
|  |          |
|  |          |
|  |          |
|  |          |
|  |          |
|  |          |
|  |          |
|  |          |
|  |          |
|  |          |
|  |          |

Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :

|                            |                           |
|----------------------------|---------------------------|
| VIDANGE + FILTRE A HUILE : | Tous les 30000 km / 2 ans |
|----------------------------|---------------------------|

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| REPLACEMENT KIT DISTRIBUTION : | Inexistant |
|--------------------------------|------------|

|  |            |
|--|------------|
| CONTRÔLE TECHNIQUE :   | 13/05/2027 |
| * Se référer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT |            |