

Attestation Travaux

Date : 08/01/2026

| Marque | Modèle | N° Série | 1ère Immatriculation | Kilométrage |
|----------|--------|-------------------|----------------------|-------------|
| VOLKSWAG | TIGUAN | WVGZZZ5N3PW105348 | 26/07/2023 | 61196 |

Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens en :

| Opérations | Quantité |
|--|----------|
| 200 points de contrôle | 1 |
| Remplacement plaquette de frein avant | 1 |
| Remplacement plaquette de frein arrière | 1 |
| Vidange : 5,5 litres 0W20 | 1 |
| Révision complète | 1 |
| Remplacement filtre à huile - REF 700412 | 1 |
| Remplacement filtre d'habitacle | 1 |
| Vidange liquide de frein | 1 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :

| | |
|-----------------------------------|--------------------------|
| VIDANGE + FILTRE A HUILE : | Tous les 15000 km / 1 an |
|-----------------------------------|--------------------------|

| | |
|---|--------------------|
| REEMPLACEMENT KIT DISTRIBUTION : | Tous les 210000 km |
|---|--------------------|

| | |
|--|------------|
| CONTRÔLE TECHNIQUE : <small>* Se référer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT</small> | 26/07/2027 |
|--|------------|