

Attestation Travaux

Date : 20/01/2026

| Marque | Modèle | N° Série | 1ère Immatriculation | Kilométrage |
|--------|--------|-------------------|-------------------------|-------------|
| DACIA | DUSTER | VF1HJD40471380657 | 09/12/2023 | 46234 |

Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens en :

| Opérations | Quantité |
|------------------------------------------|----------|
| 200 points de contrôle | 1 |
| Vidange : 5,9 litres 5W30 | 1 |
| Remplacement filtre à huile - REF 171346 | 1 |
| Remplacement filtre d'habitacle | 1 |
| Révision complète | 1 |
| Vidange liquide de frein | 1 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :

| | |
|----------------------------|---------------------------|
| VIDANGE + FILTRE A HUILE : | Tous les 25000 km / 2 ans |
|----------------------------|---------------------------|

| | |
|--------------------------------|----------------------------|
| REPLACEMENT KIT DISTRIBUTION : | Tous les 150000 km / 6 ans |
|--------------------------------|----------------------------|

| | |
|----------------------------------------------------------------------------|------------|
| CONTRÔLE TECHNIQUE : | 09/12/2027 |
| * Se référer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT | |