

Attestation Travaux

Date : 14/04/2026

Marque	Modèle	N° Série	1ère Immatriculation	Kilométrage
CUPRA	FORMENTOR	VSSZZZKM5PR016975	21/10/2022	49700

Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens en :

Opérations	Quantité
200 points de contrôle	1
Vidange : 4 litres 0W20	1
Révision complète	1
Remplacement filtre à huile - REF LS969	1
Vidange boîte de vitesse (+ vérification Changement filtre)	1
Vidange liquide de frein	1
Remplacement bougies d'allumage	1

Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :

VIDANGE + FILTRE A HUILE :	Tous les 15000 km / 1 an
-----------------------------------	--------------------------

REPLACEMENT KIT DISTRIBUTION :	Inexistant
---------------------------------------	------------

CONTRÔLE TECHNIQUE :	21/10/2026
-----------------------------	------------

** Se référer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT*