

Attestation Travaux

Date : 09/12/2024

| Marque | Modèle | N° Série | 1ère Immatriculation | Kilométrage |
|--------|--------|-------------------|-------------------------|-------------|
| BMW | SERIE | WBA7K110907K93916 | 15/04/2022 | 23639 |

Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens en :

| Opérations | Quantité |
|---|----------|
| 200 points de contrôle | 1 |
| Vidange : 4,25 litres 0W20 | 1 |
| Révision complète | 1 |
| Remplacement filtre à huile - REF L1133 | 1 |
| Remplacement filtre d'habitacle | 1 |
| Vidange liquide de frein | 1 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :

| | |
|----------------------------|--------------------------|
| VIDANGE + FILTRE A HUILE : | Tous les 30000 km / 1 an |
|----------------------------|--------------------------|

| | |
|--------------------------------|------------|
| REPLACEMENT KIT DISTRIBUTION : | Inexistant |
|--------------------------------|------------|

| | |
|--|------------|
| CONTRÔLE TECHNIQUE : | 15/04/2026 |
| * Se référer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT | |