

# Attestation Travaux

Date : 11/07/2024

Marque	Modèle	N° Série	1ère Immatriculation	Kilométrage
BMW	X2	WBAYN910305T57454	01/04/2021	61394

Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens en :

Opérations	Quantité
200 points de contrôle	1
Remplacement batterie	1
Vidange : 4,5 litres 0W20	1
Révision complète	1
Remplacement filtre à air	1
Remplacement filtre à huile	1
Remplacement filtre d'habitacle	1
Remplacement bougies d'allumage	1

Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :

VIDANGE + FILTRE A HUILE :	Tous les 30000 km / 1 an
----------------------------	--------------------------

REPLACEMENT KIT DISTRIBUTION :	Inexistant
--------------------------------	------------

CONTRÔLE TECHNIQUE :	22/10/2026
* Se référer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT	