

Attestation Travaux

Date : 07/11/2025

Marque	Modèle	N° Série	1ère Immatriculation	Kilométrage
HYUNDAI	TUCSON	TMAJC811BNJ080431	30/06/2022	54914

Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens en :

Opérations	Quantité
200 points de contrôle	1
Vidange : 4,8 litres 0W20	1
Révision complète	1
Remplacement filtre à air - REF FAF-10002	1
Remplacement filtre à huile - REF 263502M100	1
Remplacement courroie d'accessoires	1
Remplacement filtre d'habitacle	1
Vidange liquide de frein	1

Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :

VIDANGE + FILTRE A HUILE :	Tous les 15000 km / 1 an
-----------------------------------	--------------------------

REEMPLACEMENT KIT DISTRIBUTION :	Inexistant
---	------------

CONTRÔLE TECHNIQUE : * Se référer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT	30/06/2026
---	------------