Attestation Travaux

| Marque | Modèle | N° Série | 1ère Immatriculation | Kilométrage |
|---------|--------|-------------------|-------------------------|-------------|
| HYUNDAI | TUCSON | TMAJC811BNJ162786 | 18/01/2023 | 35094 |

Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens en :

| Opérations | Quantité |
|------------------------|----------|
| 200 points de contrôle | 1 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :

| VIDANGE + FILTRE A HUILE : | Tous les 15000 km / 1 an |
|----------------------------|--------------------------|
|----------------------------|--------------------------|

REMPLACEMENT KIT DISTRIBUTION: Inexistant

CONTRÔLE TECHNIQUE :

* Se réferer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT 18/01/2027