

# Attestation Travaux

Date : 01/12/2025

| Marque  | Modèle | N° Série          | 1ère<br>Immatriculation | Kilométrage |
|---------|--------|-------------------|-------------------------|-------------|
| HYUNDAI | TUCSON | TMAJC811BNJ162786 | 18/01/2023              | 35094       |

Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens en :

| Opérations                                  | Quantité |
|---|----------|
| 200 points de contrôle                      | 1        |
| Vidange : 4,8 litres 0W20                   | 1        |
| Remplacement filtre à huile - REF FOF-10010 | 1        |
| Révision complète                           | 1        |
|   |          |
|   |          |
|   |          |
|   |          |
|   |          |
|   |          |
|   |          |
|   |          |
|   |          |
|   |          |
|   |          |
|   |          |

Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| VIDANGE + FILTRE A HUILE : | Tous les 15000 km / 1 an |
|----------------------------|--------------------------|

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| REPLACEMENT KIT DISTRIBUTION : | Inexistant |
|--------------------------------|------------|

|  |            |
|--|------------|
| CONTRÔLE TECHNIQUE :   | 18/01/2027 |
| * Se référer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT |            |